

各 位

会社名 荒川化学工業株式会社
本社所在地 大阪市中央区平野町1丁目3番7号
代表者名 取締役社長 末村 長弘
(コード番号 4968 東証第一部、大証第一部)
問合せ先 常務取締役経営企画室長 宇根 高司
TEL(06)6209-8500(代表)

大阪工場(研究工場)における発煙事故について(第2報)

平成25年1月23日、6時10分頃、大阪工場(研究工場)にて発煙事故が発生いたしました。出火、ケガ人等はありませんが、発煙による異臭が発生しました。近隣の皆様ならびに関係者の皆様には大変ご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

1月25日(金)18時現在での状況をとりとめましたので、お知らせいたします。

記

1. 発生日時

平成25年1月23日 6時10分頃

2. 発生場所

大阪工場(研究工場) 大阪市鶴見区鶴見1-1-9

3. 現在までの状況

23日 6時15分 製造に使用するため加温中であった原料アクリル酸エステルの
ドラム缶1本からの発煙を発見

6時20分 重合反応による発熱のため、水による冷却を開始

6時45分 消防入場

9時30分 発煙量が減少していることを確認

16時00分 温度低下を確認し、消防退場

24日 9時00分 アクリル酸エステルが常温まで下がり安全を確認

4. 近隣への影響

異臭の発生

5. 人的被害

なし

6. 物的被害

なし

7. 事故原因

製造前の原料取扱時の加熱異常。

詳細は調査中。

8. 設備の稼働状況

大阪工場研究工場は、操業停止中。

大阪工場のその他の工場は、製造、入出荷作業を継続中。

9. 業績への影響

現在、調査中。

業績への重大な影響が見込まれる場合には、別途開示いたします。

以上