

各 位

会社名 荒川化学工業株式会社
本社所在地 大阪府中央区平野町1丁目3番7号
代表者名 取締役社長 末村 長弘
(コード番号 4968 東証第一部、大証第一部)
問合せ先 常務取締役経営企画室長 宇根 高司
TEL(06)6209-8619(代表)

大阪工場(研究工場)における発煙事故について(第1報)

平成25年1月23日、6時10分頃、大阪工場(研究工場)にて発煙事故が発生いたしました。出火、ケガ人等はありませんが、発煙による異臭が発生しました。近隣の皆様ならびに関係者の皆様には大変ご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

現在までの状況をとりまとめましたので、お知らせいたします。

記

1. 発生日時

平成25年1月23日 6時10分頃

2. 発生場所

大阪工場(研究工場) 大阪府鶴見区鶴見1-1-9

3. 事故の状況

アクリルモノマーを加熱中に、発煙した。

冷却のため水をかけていたが、さらに発煙がひどくなり、異臭が発生した。

近隣住民から通報があり、消防が入った。

出火はない。

4. 近隣への影響

異臭の発生

5. 人的被害

なし

6. 物的被害

なし

7. 事故原因

製造前の原料取扱時の加熱異常

詳細は調査中

以上